

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

Venkovní učebna



Školní družina – hlavní problém jsou podlahy, rozvody vody, kompletní rekonstrukce



Obrázek 1 Podlahy mají v sobě OSB desky




Obrázek 2 zachovat rozvody telefonu pro komunikaci s rodiči, elektroinstalaci zasekat







Obrázek 3 Přesun radiátoru – topení úprava trubek – nevhodné řešení



Obrázek 4 Vytvoření mycí koutek a přesun radiátoru – doplnění nové umyvadlo + ohřivač



Obrázek 5 doplnit pisoár



Obrázek 6 spočítat počty umyvadel a WC



Obrázek 7 opravit