

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Obnova povrchu komunikací v ulici Březenecká a Pod Strážištěm, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P23V00000021**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující informace jako odpověď na dodatečné dotazy z 22.2.2023.

Dotaz č. 1:

V ZD (B. Souhrnná technická zpráva; D.1.1.01. Technická zpráva) pro část zakázky „Obnova povrchu v ulici Březenecká, úsek SHELL – Pod Strážištěm“ je mj. uvedeno:

Vedlejší trasa: Od ulice Březenecká podél domu č.p. 4750)

V tomto úseku dle Pasportu vozovky komunikace zpracované firmou Viakontrol, spol. s r.o. – sonda číslo 7, bylo zjištěno při odběru geotechnické sondy z tělesa vozovky souvrství AC v tloušťce 30 mm a CB v tloušťce 240 mm.

V tomto úseku bude provedeno odfrézování vozovky v tloušťce do 50 mm. Po provedení nového AC krytu bude provedeno prořezání dilatací shodné jako stávající dilatace v podkladní vrstvě CB – dilatace patrné ve stávajícím poškození stávajícího AC krytu. Prořezané dilatace budou zality teplou bitumenovou zálivkou dle platných TP.

V soupisu prací (Výkaz výměr) s ozn. „P4_a)2023-007 - Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm [zadání]“ však není žádná položka, která by vyjadřovala náklady na ošetření (prořezání a teplá bitumenová zálivka) dilatačních spár ve stávající podkladní CB vrstvě. Tyto dilatační spáry se po pokládce ohrubné AC vrstvy prokreslí a tuto ohrubnou vrstvu trvale poškodí.

Žádáme zadavatele o doplnění předmětné položky do soupisu prací, kterými bude specifikováno ošetření dilatačních spár a o jeho zveřejnění v souladu se ZZVZ.

Odpověď na dotaz č. 1:

Předmětné položky doplněny do soupisu prací, který je přílohou této vysvětlující informace.

Dotaz č. 2:

Zadavatel nebude upravovat položku „P4_a)2023-007 - Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku od SHELL - Pod Strážištěm [zadání]“. Uchazeč nacení dle svého uvážení, přičemž se může inspirovat pevnou cenou 140,5 Kč bez DPH/t na skládce Pražská, jak je uvažováno v případě části „Pod Strážištěm“.

Podle ZD má být na Vedlejší trase (od ul. Březenecká podél domu č.p. 4750) odfrézována stávající obrusná AC vrstva v tl. do 50 mm. Podle Pasportu vozovky (Viakontrol) byla sondou zjištěna tl. 30 mm. V Soupisu prací je však pro tyto práce uvedena položka „Frézování živičného krytu tl. 200 mm. Tato položka je pro frézování obrusné AC vrstvy na Vedlejší komunikaci nevhodná a zavádějící a účastníci mohou být takto vyjádřenými pracemi uvedeni v omyl.

17	K	113154365	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 801,500
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm		
	VV		hlavní trasa		
	VV	4181			4 181,000
	VV	vedlejší trasa			
	VV	620,5			620,500
	VV	Součet			4 801,500

Žádáme zadavatel o doplnění soupis prací o položku, kterou bude jasně specifikováno frézování obrusné AC vrstvy v tl. do 50 mm na Vedlejší trase. V této souvislosti žádáme zároveň **zadavatele o úpravu množství** výše uvedené položky 113154365 tak, aby odpovídala skutečnému rozsahu prací a o jeho zveřejnění v souladu se ZZVZ.

Odpověď na dotaz č. 2:

Doplněno do soupisu prací a upraveno množství uvedené položky.

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová

OVV, úsek veřejných zakázek

Příloha: P4_a)2023-007-rev1-Obnova povrchu v ulici Březenecká v úseku SHELL-Pod Strážištěm.xls