


3.NP - 2.PATRO - stávající stav, bourané konstrukce



Legenda materiálů

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY (EPS)
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH
- 2 KS V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI KŘÍDLA
- VENTILÁTOR STĚNOVÝ S ČASOVÝM DOBĚHEM

SO 01 - DOMOV SENIORŮ

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>www.jkpo.cz Skolní 1038 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div></div></div></div></div>	
Ing. Alena Kůrková	Ing. Alena Kůrková	Aneta Petrušová		
MÚ	Chomutov	FORMÁT	2xA4	
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov	DATUM	01/2016	
AKCE	Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov	STUPEŇ	DPS	
		Č. ZAKÁZKY	02/16	
PROFESE	D.1.1 Architektonicko stavební část	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
OBSAH	Půdorys 3.NP – stávající stav	1:150	5.	