


8.NP - 7. PATRO - stávající stav, bourané konstrukce



Legenda materiálu

PŮVODNÍ KONSTRUKCE

ZATEPLENÍ FASÁDY (EPS)

BOURANÉ KONSTRUKCE

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH  
2 KS V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI KŘÍDLA

VENTILÁTOR STĚNOVÝ  
S ČASOVÝM DOBĚHEM

SO 01 - DOMOV SENIORŮ		www.jkpo.cz	
ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	43001 Chomutov
Ing. Alena Kůrková	Ing. Alena Kůrková	Aneta Petrušová	Tel. : 474 334400
MÚ		FORMÁT	2xA4
INVESTOR		DATUM	01/2016
AKCE		STUPEŇ	DPS
Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov		Č. ZAKÁZKY	02/16
PROFESE		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
D.1.1 Architektonicko stavební část			
OBSAH			
Půdorys 8.NP – stávající stav		1:150	10