


2.NP - 1. PATRO - stávající stav, bourané konstrukce



Legenda materiálů

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY (EPS)
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH
2 KS V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI KŘÍDLA
- VENTILÁTOR STĚNOVÝ
S ČASOVÝM DOBĚHEM

SO 01 - DOMOV SENIORŮ

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		KRESLIL	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Alena Kůrková		Aneta Petrušová	
MŮ		Chomutov		FORMÁT	
INVESTOR		Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov			
AKCE		Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov			
PROFESÉ		D.1.1 Architektonicko stavební část			
OBSAH		Půdorys 2.NP – stávající stav			
		FORMÁT		2x44	
		DATUM		01/2016	
		STUPEŇ		DPS	
		Č. ZAKÁZKY		02/16	
		MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
		1:150		4.	

