


6.NP - 5. PATRO - stávající stav, bourané konstrukce



Legenda materiálů

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY (EPS)
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH
- 2 KS V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI KŘÍDLA
- VENTILÁTOR STĚNOVÝ S ČASOVÝM DOBĚHEM

SO 01 - DOMOV SENIORŮ

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	 www.jkpo.cz 43001 Chomutov Tel. : 474 334400
Ing. Alena Kůrková		Ing. Alena Kůrková	Aneta Petrušová	
MÚ	Chomutov	FORMÁT		2xA4
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov	DATUM		01/2016
AKCE Modernizace bytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov		STUPEŇ	DPS	
PROFESE D.1.1 Architektonicko stavební část		Č. ZAKÁZKY	02/16	
OBSAH		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
Půdorys 6.NP – stávající stav		1:150	8.	

